



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Plenário Syrio Ignátios


CNPJ: 47.794.169/0001-24

## INDICAÇÃO Nº 474/2021

SENHOR PRESIDENTE

Indico a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo ao mesmo, avaliação de um engenheiro na Rua Albina Moraes Peres, de frente ao número 51, devido o bueiro não estar escoando água e em época de chuvas a água estar indo para dentro da residência do morador. O termino da tubulação de 40 está dentro do quintal deste morador. Eu juntamente com o Mauro Ozelin, estávamos na frente da residência e os moradores vieram explicar a situação, o mesmo entrou e avaliou o local e relatou fazer um requerimento para o engenheiro avaliar. Além do acúmulo de água e sujeiras, isso proporciona vários tipos de doenças aos moradores. (foto em anexo).

Plenário Syrio Ignátios, 26 de agosto de 2021.

  
Priscila Franco de Oliveira  
Vereadora

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM: 08/09/2021

DESPACHO : OFICIAR

PRESIDENTE: 

1º SECRETÁRIO: 

2º SECRETÁRIO: 



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

## ANEXO INDICAÇÃO Nº 474/2021.

